

R5 TDI springt nach Standzeit beim ersten Start schlecht an

Beitrag von „davidsdad“ vom 8. Juli 2015 um 22:20

Hallo,

wollte nur noch mal rückmelden, hab hier einen R5 Touareg mit undichten PDE Dichtungen, bei dem merkt man den unruhigen Motorlauf deutlich im Innenraum sowie den Leistungsverlust bzw. bei Vollgas ein aufschaukeln. Deseleintrag nicht feststellbar.

Nur so als Info, vielleicht nutzt es ja jemanden.