

klima links kalt rechts warm ?

Beitrag von „michaelgeli“ vom 8. Juli 2015 um 23:56

Hallo aus mallorca.

Bin neu im forum,habe gerade einen fahrzeugwechsel vom x5 auf t r5 bj 2005 mit 172.000 hinter mir.

Nachdem ich nun ölwechsel und alle filter fit habe ist mir nun aufgefallen das die klima automatik 2 zonen irgendwie spinnt.

Wenn ich links oder rechts zb die temperatur erhöhe geht die andere auch mit hoch oder runter ?

Die klima kühlt mal recht kalt dann wieder etwas luschig,und die kalte luft kommt erstmal nur aus den linken düssen vorne und hinten links.

Rechts erstmal keine,irgendwann dann kommt mal kalte luft aber definitiv nicht so kalt wie links ?....

Jemand einen tipp ?

Temperatur fähler rechts ?..

Ist das normal das sich beide temperaturen hoch und runter gehen wenn ich einer verstelle ? Wäre ja unlogisch dann bräuchte ich nur ein verstellrad.

gibt es ein verstellklappen reset ohne ins programm zu müssen ?

bin gespannt auf eure tips.

Gruß michael