

Reifenverschleiß Außen höher? 275/45/20

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 9. Juli 2015 um 16:46

Hallo,

ihr zwei wollt mich veräppeln oder wie das heißt?

Es kann doch wirklich nicht sein, dass eine normale Einstellung in der Dämpfungsregelung zu ungleichmäßigem Reifenverschleiß führt.

Dann müßten seit 2002 alle luftgederten Touareg einseitig abgelaufene Reifen haben. Ob nun Innen oder Außen ist vom Ergebnis her egal.

Vielleicht bin ich aber auch der einzige Touaregfahrer, der seit 2004 mit luftgederten Fahrzeugen, nicht dieses Phänomen hat?

Oder meine Autos haben alle eine Macke?

Beim T2 muß ich nun wohl nachmessen; obwohl mein 😊 mir nach dem Wechsel von Sommer für Winter bestätigt hat, dass alle 4 Räder gleichmäßig abgelaufen sind.

Also sowohl die WR als auch die montierten SR.

Ich glaub das einfach nicht!