

# Stellmotor für Temperaturklappe rechts V159

Beitrag von „Ralf4711“ vom 9. Juli 2015 um 23:30

Hallo Zusammen,

ich habe derzeit das Problem das die Luft auf der Beifahrerseite nicht bzw. nicht richtig gekühlt wird (natürlich passiert das wenn es mal richtig warm ist in Deutschland 😊 )

Laut VCDS liegt kein Fehler an. Allerdings liegt die Temperatur an der linken Auslass Düse bei 4° und an der rechten bei 25°, im VCDS ausgelesen.

Ich gehe also von einem Problem mit dem Stellmotor für Temperaturklappe rechts V159 aus.

Kann mir jemand sagen wo ich diesen finde, und ob man ihn ausbauen kann ohne das GANZE Auto zu zerlegen?

vielen Dank

Ralf