

Reifenverschleiß Außen höher? 275/45/20

Beitrag von „khclp“ vom 10. Juli 2015 um 07:15

[Zitat von dreyer-bande](#)

.....Solche Erscheinungen haben eher etwas mit falschem Luftdruck zu tun.....

Moin zusammen,

wie der Hannes schon geschrieben hatte. Zu 90% liegt da der Hund begraben. 🙄

Mein V10 hatte zu meiner Anfangszeit auch sehr großen und unterschiedlichen Verschleiß aber durch die tolle Beratung, hier im Forum, habe ich damals alle meine Einstellungen überprüft und den Luftdruck rundum um 0,3bar über die Vorgaben gesetzt und seither keine Probleme mehr auch nicht beim TII.

Ich sehr hier auch keinen Zusammenhang mit der Luftfederung

LG Kurt

