

Fehler 00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31) 014 - defekt

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 10. Juli 2015 um 12:42

Hallo,
du bist im T-2 Bereich unterwegs?

Ich schätze das es ein Kontaktproblem ist.
Schieb mal den ganzen Scheinwerfer gegen den Widerstand nach hinten.
Keine Sorge, das geht.

Vielleicht ist es aber auch ein Kabelbruch?

Gruß