

# **Fehler 00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31) 014 - defekt**

**Beitrag von „gino1977“ vom 10. Juli 2015 um 13:27**

Danke für die schnelle Antwort!

also der Scheinwerfer ist ganz hinten, es kommt am Stecker keine Spannung an, die Frage ist vielleicht ob das am Bordnetzsteuergerät liegen könnte!