

Stellmotor für Temperaturklappe rechts V159

Beitrag von „Ralf4711“ vom 12. Juli 2015 um 12:55

Hallo zusammen,

ich hatte ja den Stellmotor für Temperaturklappe rechts V159 in verdacht nicht zu arbeiten :

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ppe-rechts-V159>

aber laut VCSD erreicht er sowohl oberen wie auch unteren Wert (wenn jemand weiß wo ich den Motor finde und wie ich an ihn ran komme würde ich mich sehr freuen)

Wie funktioniert die Übertragung vom Motor an die Klappe, sitzt die Klappe direkt auf der Motorwelle oder ist da ein Gestänge zwischen. Das könnte ja auch defekt sein, und wenn nur die Motorstellung und nicht die tatsächliche Klappenstellung überwacht wird gibt es auch keine Fehlermeldung.

Ist der Druck von 7-8 bar ausreichend?

[klima2.jpg](#)[klima3.jpg](#)[klima4.jpg](#)

Grüße

Ralf