

Display, kleines Display rot, des Kombiinstrument, Bezugsquelle GESUCHT

Beitrag von „coala“ vom 13. Juli 2015 um 12:38

Servus,

die Angabe der jeweiligen Baujahre könnte nicht schaden, da hier - eben je nach Baustand - zwei verschiedene Versionen des CAN-Bus existieren könnten, die dann ohne zusätzliches Adaptermodul nicht kompatibel sind. Die Suche bringt hier im Forum einiges zur Thematik und auch bei den Kollegen vom Club Touareg.com gibt es eine Anleitung (allerdings auf Neudeutsch): [KLICK](#)

Grüße
Robert