

# Stellmotor für Temperaturklappe rechts V159

Beitrag von „coala“ vom 16. Juli 2015 um 11:43

Servus,

der Hinweis von Cookie ii / Christian ist in jedem Fall einer Beachtung wert, zumal der Temperaturfühler am Verdampfer auch noch den Wert von 20°C liefert. Schau auch mal hier zum Thema: [KLICK](#)

Grüße  
Robert