

# Heckscheibenwaschdüse sabbert

Beitrag von „coala“ vom 16. Juli 2015 um 11:51

Servus,

netterweise beobachte ich das gleiche Phänomen - und dies nicht nur bei meinem Fahrzeug aus 12/2014, sondern auch beim Nachfolger aus 07/2015. Ist es draußen relativ heiß, dann tritt gerne Scheibenwaschflüssigkeit aus und rinnt gemütlich die Heckklappe runter. Meine Begeisterung hält sich darüber in Grenzen, weil die Mischung aus Staub und Flüssigkeit nach dem Abtrocknen der Heckklappe eher weniger zur Zierde gereicht 🙄

Werde das demnächst mal beim Freundlichen ansprechen und darum bitten, eine entsprechende Anfrage ans TSC zu schicken. Ich denke, das ist kein Zufall oder eine Beschädigung am Schlauch, sondern entweder "eine konstruktive Besonderheit" (die dann zu überdenken wäre...) oder die Verwendung einer mangelbehafteten Charge von Zulieferteile. Rückschlagventil z.B.

Grüße  
Robert