

# Stellmotor für Temperaturklappe rechts V159

Beitrag von „Ralf4711“ vom 16. Juli 2015 um 18:36

Hallo Zusammen,

danke für euren Tipp, ich mache dann mal einen Termin zum Auffüllen der Klimaanlage.  
Meine weitere Fehlersuche hat ergeben das der Stellmotor in Ordnung ist. Zum einen wird im VCDS keine Fehlermeldung angezeigt und man kann schön sehen wie er die geforderten Stellungen abfährt. Zum anderen kann ich die Temperatur ja erhöhen ... bei Stellung auf maximales Heizen auf der rechten Seite liegt die Temperatur am Fühler Fußraum bei über 70° ... wen ich dann auf LOW drehe sinkt die Temperatur recht schnell auf 20° aber eben leider nicht weiter.

Grüße

Ralf