

# **Unterschiedliche AFS Steuergeräte / Leistungsmodule???**

**Beitrag von „Dete64“ vom 19. Juli 2015 um 11:52**

Moin,

ich mal wieder hier! AFS ohne Funktion zeigt das MFA an. Haben die beiden Scheinwerfer verschiedene Leistungsmodule drin? Ich fahr nen V10 mit 2 Kurvenlichtern! 1. Das statische und 2. das dynamische! Habe nun rechts das das Modul 7L6 941 329A verbaut. Ausgebaut habe ich aber 7L6 941 330.

Wie dem auch sei....es funktioniert immer noch nicht! Vor dem wechsel haben die Lichter sich in der Höhe kalibriert. Jetzt der linke in der Höhe, der rechte nur horizontal. Und beide statischen Kurvenlichter gehen nicht mehr! Kann mir jemand weiterhelfen? Hat noch jemand Leistungsmodule abzugeben?

Gruß aus dem Weserbergland.....

Dete Brandt