

# **Eigenartiges Klackgeräusch beim Gas geben bei 50km/h (Hybrid)**

**Beitrag von „Alen“ vom 20. Juli 2015 um 09:01**

Also das Geräusch tritt nur beim Aktivieren des Benzinmotors auf.

War jetzt beim Freundlichen. Er hat ein "Teil" (ich habe den genauen Namen) von der Kopplung, die von dem Elektromotor auf den Benzinmotor umschaltet auswechselt. Es gibt in der Zwischenzeit ein neuere Version dieses Teils. Das Klacken ist nun besser. Aber immer noch zu hören. Das muss wohl so sein...

Gruss

Alen