

Leises Geräusch beim Beschleunigen und im Schiebetrieb.

Beitrag von „erichlehner“ vom 27. Juli 2015 um 06:44

Hallo

Bei mir klingt auch wie ein zu großes Zahnflanken-spiel, aber der VW Mechaniker meint beim V10 ist das normal - naja ich kann´s nicht glauben. Werde jetzt mal schaun auf einen Rollenprüfstand zu kommen und die Herkunft des Geräusches zu finden. Untersetzungsgetriebe und Vorderachse wurde Öl gewechselt, kein Abrieb im alten Öl.