

# **Leises Geräusch beim Beschleunigen und im Schiebetrieb.**

**Beitrag von „erichlehner“ vom 27. Juli 2015 um 06:44**

Hallo

Bei mir klingt auch wie ein zu großes Zahnflanken-spiel, aber der VW Mechaniker meint beim V10 ist das normal - naja ich kann's nicht glauben. Werde jetzt mal schaun auf einen Rollenprüfstand zu kommen und die Herkunft des Geräusches zu finden. Untersetzungsgetriebe und Vorderachse wurde Öl gewechselt, kein Abrieb im alten Öl.