

# Airbag Fehler

**Beitrag von „V8Fahrer“ vom 29. Juli 2015 um 22:45**

Hallo

seit ein paar Tagen leuchtet meine Airbag Lampe im Kombiinstrument

Habs abgelesen mit VCDS

Fehler ist:

01578 - Zünder 2 für Airbag

Fahrerseite (N250)

002- Unterer Grenzwert unterschritten - Warnleuchte EIN

kann mir wer sagen was da defekt ist ?

kann ich das selbst reparieren oder Werkstatt ?

grüße der V8Fahrer