

Abgasregelventil Temperatur Input zu niedrig

Beitrag von „Gosi“ vom 3. August 2015 um 20:39

Hallo,

ich habe ein Problem mit dem Dicken (Bj. 2009 V6 TDI).

Nachdem vor einiger Zeit immer die Motorleuchte kam, wurde der Fehler -Abgasregelventil Temperatur input zu niedrig- angezeigt. Ging aber noch aus nachdem man Zündung aus gemacht hatte-

Darauf wurde erstmal der Temperaturfühler an diesem gewechselt. Danach ging die Motorleuchte nicht mehr aus.

Dann habe ich das AGR-Ventil gewechselt. Motorleuchte aus und ich war glücklich.

Jetzt, ca. 2000-2500km später wieder das 2. Mal bei Fahrt angegangen und nur durch Speicher löschen wegzubekommen.

Kann das AGR-Ventil so schnell verdrecken wieder? Das alte war etwas verdreckt, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das neue jetzt schon so aussieht.

Hat jemand das selbe Problem gehabt?