

R5 TDI Krümmer gerissen :-)

Beitrag von „jmalter“ vom 4. August 2015 um 16:35

Würde aber passen. Ich habe zwei Fälle bei mir gehabt.

1. Kupplung vom Klimakompressor kaputt

Gab es nur in Verbindung mit einem neuen Kompressor. Habe ein Komplettsset Kupplung, Freilauf und Gummikupplung gekauft für einen Bruchteil der Reparaturkosten vom 😄

2. Mittellager der Kardanwelle

Gab es nur in Verbindung mit einer Kardanwelle für schlappe 1.700 Euronen beim 😄 Habe ein verstärktes Lager in der Bucht gekauft für 179 Euronen und durch meine Werkstatt aufziehen und Auswuchten lassen. Das hält im übrigen schon seit 150.000 KM

Soviel zu der Aussage, "Gibt es nur in Verbindung mit"

Wahrscheinlich gibt es den Ölmesstab nur in Verbindung mit einer Ölwanne *LOL*