

Abgasregelventil Temperatur Input zu niedrig

Beitrag von „Gosi“ vom 9. August 2015 um 19:26

Hallo Jörg,

danke schonmal für die Antwort.

Mein Diagnosegerät zeigt diesen Fehler an:

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774800mu.jpg>]

Dann habe ich die IST-Werte bei laufendem Motor:

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774808cu.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774809jn.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774811tw.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774812zd.jpg>]

und dann bei Motor aus:

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774821id.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774822xt.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774823iq.jpg>]

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22774824cm.jpg>]

Weiß nicht ob das schon weiter hilft, ansonsten muss ich mal kümmern wegen dem VCDS.