

Abgasregelventil Temperatur Input zu niedrig

Beitrag von „jmalter“ vom 10. August 2015 um 06:53

[Zitat von Gosi](#)

Weiß nicht ob das schon weiter hilft, ansonsten muss ich mal kümmern wegen dem VCDS.

Ich zeige die Werte gleich mal meinem Schrauber. Aber ich fürchte wir brauchen die Werte aus dem Prüfprogramm aus VCDS. Vor allem die Abweichung zwischen aktiv und inaktiv.