

Abgasregelventil Temperatur Input zu niedrig

Beitrag von „jmalter“ vom 10. August 2015 um 12:41

Um ein VCDS Protokoll kommen wir leider nicht rum. War auch die Aussage meines Schraubers. Bitte wie beschrieben die Prüfung durchlaufen lassen. Zusätzlich mit VCDS auch den Fehlerspeicher auslesen.