

Rhythmisches klackern im Motorbereich hinten rechts n

Beitrag von „leurog“ vom 11. August 2015 um 12:52

Liebe Touareg Freunde,

ich habe Heute während der Fahrt eine Motorfehler- Meldung im Display bekommen, die aber nach 1/2 Minute verschwunden ist. Mit der Meldung habe ich ein rhythmisch klackendes Geräusch (welches gleichmäßig ca. für 5 sekunden unterbrochen wird) im Motorraum bemerkt und habe dieses Geräusch im Motorbereich rechts nahe Pluspol, dort ist ein Zylinderförmiger Behälter mit mehreren Schlauchanschlüssen der dieses Geräusch macht.

Was könnte hier das Problem sein und was ist das für ein Teil?

Ich habe einen Typ II 2007 er Diesel 3,2L V6.

Ich danke schonmal im vorraus für eure infos!

Gruß Roger