

# Rhythmisches klackern im Motorbereich hinten rechts n

**Beitrag von „Darragh“ vom 11. August 2015 um 15:33**

Hallo Roger

Das zylinderförmige Behältnis ist der Diesefilter...

Wann wurde dieser zuletzt getauscht?

Filter wechseln (lassen) ...

Bei dem Geräusch handelt es sich vermutlich um ein Überdruckventil, welches federbelastet öffnet.