

Abgasregelventil Temperatur Input zu niedrig

Beitrag von „Gosi“ vom 12. August 2015 um 12:27

Hallo,

heute kam das VCDS an. Bei den Fehlern kam bei diesem Teil eine eindeutige Aussage meiner Meinung nach.

[22799694jz.jpg](#)

Wir versuchen es erstmal mit einer Notleitung für den Fühler.

Ich berichte dann weiter.