

# Ausfall Side Assistent beim TII

**Beitrag von „Harald P.“ vom 16. August 2015 um 21:35**

Hallo zusammen,  
ich hoffe Du hast den Fehler gefunden. Ich habe ein ähnliches Problem.  
Ich habe meine T2 jetzt erst fünf Monate. Hab ihn mit 150.000 im März gekauft.  
Bin jetzt das erste mal eine längere Strecke auf der BAB gefahren. Dabei habe ich den Sideassist das erste mal aktiviert.  
Nach einer längeren Strecke hat sich der Assist mit der Meldung "Sensor blockiert" deaktiviert.  
Konnte ihn wieder einschalten, ging dann aber wieder von alleine aus.

Kann mir das jemand erklären? Hab ich einen Defekt oder ist das eine Einstellungssache?

Gruss aus Wolfsburg  
Harald P.