

Dröhngeräusch bei 3.000 U/min

Beitrag von „powertools“ vom 4. Februar 2005 um 13:54

Hallo liebe Leute,

bei meinem R5 Automatik habe ich schon vom ersten Tag bei ca. 2.900 - 3.200 U/min ein ziemliches Dröhen das dann wieder verschwindet, hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, der "Freundliche" hat natürlich nichts gefunden.

Wäre begeistert über nützliche Informationen.