

Ausfall Side Assistent beim TII

Beitrag von „Harald P.“ vom 18. August 2015 um 11:37

Hallo Robert,

danke für die ausführliche Erklärung. 😊👍

Kann dann, da die 12V Batterie quasi immer und jederzeit aus dem HV System geladen wird, die 12V Batterie Unterspannung bekommen? 😞

Und 5 Jahre für eine 12V Batterie, die keinen Winterfrühstart erlebt hat ist doch kein Alter, oder? Ist das eine Blei-Säure-, Fließ- oder Gel-Batterie?

Im Übrigen habe ich die Selbststudienprogramme alle gelesen. Aber einige Details stehen da auch nicht drin.

Gruss

Harald