

# **Service Kosten 150.000km Toureg R5TDI**

**Beitrag von „Gorilla“ vom 19. August 2015 um 22:25**

Eine Auflistung hab ich bekommen.  
Kostenpunkt für Inspektion 600  
Wechsel torsionskupplung usw 950 Euro.

Einzelne Positionen hab ich jetzt nicht drauf.

Grüße