

Service Kosten 150.000km Toureg R5TDI

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 21. August 2015 um 00:15

Meine Torsionkupplung (am Klimakompressor) musste auf Grund gebrochener Nieten im Kupplungsgehäuse bereits bei 108tkm gewechselt werden.🙄 Mit 112 tkm habe ich den Wagen gegen einen neuen eingetauscht🙄

LG

Manu