

Stellmotor v158 linke Seite Klima touareg 7l

Beitrag von „Schmere“ vom 25. August 2015 um 18:42

Hallo

Habe seit geraumer Zeit ein klackerntes Geräusch hinterm Armaturenbrett, laut VCDS Fehler kommt linker Stellmotor v158 nicht in Grundstellung oder defekt. Nun wollte ich wissen wo dieser verbaut ist um selber mal nachzuschauen, ob er vllt nur ausgegangen ist. Oder kennt jemand dieses Problem?

Haben auch über VCDS Grundeinstellung gemacht. Aber Geräusch nicht weg und Fehler kommt auch ab und an wieder

Mfg Sven