

Stellmotor v158 linke Seite Klima touareg 7l

Beitrag von „Reggi“ vom 27. August 2015 um 00:48

Hallo Sven,

habe auch dieses Problem, allerdings meldet mein Motor keinen Fehler und das Durchfahren mit VCDS ging einwandfrei, ich fürchte, hier kommt man um einen "kostspieligen" Austausch nicht herum.

VG

Jens