

Fehlerhafte PR Nummer?

Beitrag von „coala“ vom 1. September 2015 um 12:44

[Zitat von donadi](#)

Interessant - also scheint es so zu sein dass die Vierkolben Anlage ohne weiteren Umbau in einem 2 Kolben 1KQ einzusetzen ist. [...]

Servus,

ja, das ist technisch ohne Klimmzüge möglich. Die wirksame Fläche aller Bremskolben und damit sowohl hydraulische Kraft als auch benötigtes Fördervolumen ist bis auf einen kleinen Rundungsfehler identisch. Wurde ja auch mal so mal so verbaut.

Grüße
Robert