

Ausfall Side Assistent beim TII

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 2. September 2015 um 19:47

Hallo Harald,

ich halte eine Störung durch eine Nachlackierung durchaus für möglich und sogar wahrscheinlich.

Ähnliche Probleme hatte mein T1 bei Nachlackierungen im Frontbereich.

Mein Dicker geht morgen zum Auslesen des Fehlerspeichers.

Mittlerweile funktionierte der Side-Assist wieder einwandfrei.

Vermutlich werden sie nichts finden.

Irritiert bin ich nach wie vor, dass der Side-Assist in der MFA keine Funktionsstörung anzeigt, wenn er außer Betrieb geht.

Also die grüne Anzeige in der MFA nicht gelb wird, wie es im Handbuch beschrieben ist.

Die Anzeige verschwindet einfach und ist auch nicht mehr grau hinterlegt sichtbar.

Gruß

Hannes