

Ausfall Side Assistent beim TII

Beitrag von „Harald P.“ vom 2. September 2015 um 19:55

Hey Hannes,

mein SA steigt mit Bild und Ton aus. Piiiiip Sensor blockiert.

Dann ist der Eintrag grau und nicht mehr anwählbar. Manchmal nach kurzer Zeit wieder einschaltbar, manchmal tagelang weg. Dann geht er irgend wann wieder, und dann bleibt er auch tagelang drin.

Ich hab keine logische Erklärung.

Mal sehen, hab dem Freundlichen den Tipp mit der Nachlackierung gegeben. Termin mach ich in Kürze.

Schönen Abend noch

Harald