

Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. September 2015 um 17:27

Hallo Strobi,
vielen Dank.

Die Bilder bestätigen meinen Eindruck, dass die Montagearbeiten an allen Türen (vielleicht nicht hinten links) nicht fachgerecht ausgeführt wurden.

Die Lackierarbeiten sind natürlich an allen Türen murks.

Ich schreibe Dir per PN meine E-Mail.

Falls ich Deine Fotos verwenden darf, sende Sie mir bitte per Mail (diese Datei-Größen lassen sich schlecht vergrößern oder drucken), dann kann ich dem 😊 vor Augen halten kann, welchen Murks seine Leute da fabriziert haben.

Ich habe den Eindruck, dass die vorderen Leisten bei meinen Dicken auch an der Türinnenseite verbeult/beschädigt sind.

Die Leisten bei Deinem Dicken sind zwar etwas verstaubt, aber nicht so zerkratscht wie die neuen bei meinem Dicken.

Vielen Dank

Hannes