

Bluetooth

Beitrag von „Lars75“ vom 8. September 2015 um 08:25

Die einzige vernünftige Lösung, die ich gefunden habe, war die mit dem Adapter 7L6 051 435 G. Der ist aber bei VW ersatzlos gestrichen. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?