

Empfehlung für Batterie?

Beitrag von „clubchef“ vom 10. September 2015 um 07:20

Ich habe mir am WE eine neue Batterie eingebaut.

Die Neue ist eine: Exide EK950, das ist eine AGM Batterie mit 95AH/850A.

<http://www.exide.info/ek950.html>

Die alte war: VW AGM Batterie mit dem BEM-Code 000915105 CE (~ VARTA AGM mit 92AH/520A).

Nach Sichtung diverser Youtube Videos und der EBA hier aus dem Forum habe ich mich selber dran getraut.

(ich bin ITler und kein Schrauber)

Der Wechsel war ohne größere Probleme machbar, während des Tauschs hatte ich das CTEK MX7 dran (wegen Saft).

Allerdings war der vorhandene Entgasungsschlauch für die neue Batterie zu kurz, da bei der Exide das Entgasungsventil

auf der Pluspolseite ist und deswegen der Schlauch min. 50-60cm sein muss.

Habe mir ein paar Tage später dann einen längeren Schlauch besorgt und nochmals den Batteriekasten geöffnet und jetzt

sitzt alles und die Batterie klappt und kann entgasen, wenn sie möchte! 😊

Nach dem Tausch der Batterie meinte mein NAVI/RADIO (RNS 510) es möchte einen Code habe, da ich keinen Code habe,

konnte ich ihn auch nicht eintippen. Allerdings hat sich dieses "Problem" von alleine gelöst.

Nach 1h Warten kam die Code-Eingabe

nicht mehr und das Teil hat wieder ganz normal gearbeitet, wie vorher!