

# Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Axel.L“ vom 14. September 2015 um 09:06

Hallo,

Micha

Habe mir einen neuen Kompressor von VW ersteigert und eingebaut die Fehler ausgelesen und gelöscht.

Danach keine Fehlermeldung mehr und die Luftfederrung haut einwandfrei hin.

Der Kompressor von Miesler war gerade ein Jahr alt werde ihn mal einschicken.

Gruß

Axel