

Scheibenwaschanlage; Spritzdüse defekt

Beitrag von „Janni“ vom 16. September 2015 um 09:02

Moin,

auch hier hat Druckluft geholfen und ich musste die Spritzdüse nicht erneuern.

Vielleicht hilft dies dem einen oder anderen TF:

6E0 955 985 ist die Spritzdüse ohne Heizung (NP ca. 7€)

6E0 955 986 ist die Spritzdüse mit Heizung (NP ca. 30€)

Jeweils gibt es noch die Kennung A oder B dahinter, den Unterschied habe ich nicht gefunden.

Ich weiss auch nicht, ob man Teilenummer 6E0 955 985 und die bisher verbaute "Heizung" weiter verwenden und umstecken kann. Vielleicht bekommt das ja nochmal jemand raus!