

(Automatik-) Getriebeproblem V6 TDI BJ 2008 - 239 PS

Beitrag von „ameritek“ vom 16. September 2015 um 12:11

Hast Du mal ein Reset des Getriebes durchgeführt? Mit ist nicht bekannt was die beim spülen alles abklemmen aber ich musste vor kurzem die Batterie abklemmen und danach machte das Getriebe ähnliche zicken.

Gruss,

John