

Hinterreifen re li außen abgefahren

Beitrag von „smaldaddy“ vom 16. September 2015 um 16:52

Hallo in´s Forum.

Habe im April letztes Jahr den T1 auf Ganzjahresreifen Pirelli Scorpion umgerüstet, seitdem ca. 15.000 km zurück gelegt....und die Reifen auf der Hinterachse sind außen ziemlich abgefahren. Fahrzeug war weder im Gelände noch zu schnell unterwegs, kein Unfall. Hat das schon mal jemand von euch gehabt? Für eine Antwort dankbar.....nächster Schritt ist neue Reifen montieren und Achsvermessung....Viele Grüße Jürgen