

RNS510 Reboot-Schleife

Beitrag von „markustoe“ vom 19. September 2015 um 08:26

Das Navi muss bei der aktion komplett aus sein sonst funktioniert nicht. D.h aufschließen cd rein dann soll irgendwann die Abfrage kommen firmware update....