

RNS510 Reboot-Schleife

Beitrag von „schosch“ vom 20. September 2015 um 11:27

[Zitat von mvleeuwen](#)

Ich habe die Version 5238. Installiert ist 1200, lt. VW die letzte freigegebene FW für das RNS510 im Touareg.

Eben, die original 5238 läuft auf älteren Geräten nicht, da VW die Software offenbar aus politischen Gründen für ältere Geräteversionen nicht freigibt. VW-Werkstätten installieren auch keine nicht freigegebene Software und von der Original-CD lässt sich diese auch nicht selbst installieren, da auf dieser hinterlegt ist, auf welchen Geräteversionen installiert werden darf und der Installer diese Informationen als erstes abgleicht und ggf. abbricht.

Die von einem gewissen "josi" modifizierte Versionen laufen dagegen, wie man hört, sehr fein und völlig problemlos auf allen Geräten, so auch seit Jahren in meinem R5 Bj 2009 😊