

Freisprecheinrichtung (Bluetooth) beim RNS 850

Beitrag von „Zed“ vom 24. September 2015 um 09:16

moin,

hidden menu kann knifflig sein und mehrere Versuche erfordern. Voraussetzung ist natürlich, dass man den sog. Entwicklungstestmodus per VCDS eingeschaltet hat, wie beschrieben. Ich hab da auch schon mehrfach geflucht, weil es nicht immer auf Anhieb funktioniert. Die "Car"-Taste darf nur einen Bruchteil später als die "Setup"-Taste gedrückt werden. sozusagen fast gleichzeitig, aber nur fast.

CU
Götz