

Fehler mit Luftfahrwerk bei großer Kälte

Beitrag von „locale“ vom 25. September 2015 um 15:38

zwischenzeitlich gibt es was neues:

Damit das Luftfahrwerk nicht vereist, ist ein sich selbst regenerierender Feuchtigkeitsfilter vorgeschaltet.

Da ich jedoch das Fahrwerk ständig auf der Einstellung "Sport" hatte, konnte der Filter wohl nicht genug "atmen". Das "Atmen" sieht man sehr schön an der Ampel: das Fahrwerk reguliert sich in der "Auto" Einstellung dann kurz nach oben und unten.

Also habe ich die "Sport" Einstellung jetzt nur noch auf der Autobahn an, ansonsten die Einstellung "Auto".

Seitdem vereist das Luftfahrwerk nicht mehr.

Viele Grüße,

Manni