

Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „michael1508“ vom 25. September 2015 um 17:56

Hallo Experten,

habe heute Nägel mit Köpfen gemacht für einen gebrauchten T2 aus 2011.
Freue mich schon riesig auf die Übergabe. Bis dahin hoffe ich noch auf Hilfe zu einem offenen Punkt aus der Probefahrt heute.

Ich konnte mein iPhone 5s (iOS 8.1) über Bluetooth mit dem RNS 850 koppeln. Adressbuch war auch über das MF-Lenkrad steuerbar. Telefonie klappt.

Nur das Streaming hat nicht funktioniert. Habe dann nachträglich die A2DP Option aktiviert. Das Häkchen hat er angenommen. Trotzdem blieb bei Medien/Quelle die Option Bluetooth ausgegraut, während die Musik auf dem Handy zu hören war.
Bei einem anderen Touareg, den ich zum Test gefahren hatte, ging es.

Kann es sein, dass ich das A2DP vor dem Koppeln aktivieren muss? Oder kann es sein, dass ich ein RNS 850 Premium brauche (weiß gar nicht, ob ich ein's habe).

Danke für Eure Hilfe,
Micha