

(Automatik-) Getriebeproblem V6 TDI BJ 2008 - 239 PS

Beitrag von „rebell“ vom 26. September 2015 um 20:01

Was ist denn mit der Verkabelung zum Steuergerät, da läuft ja schon mal Getriebeöl hinein....
???