

Extrem schlechtes Fahrwerksverhalten

Beitrag von „Hans_Dampf“ vom 29. September 2015 um 08:14

Moin Hannes, an den Reifen liegts nicht da bin ich mir ziemlich sicher. Reifen sind Pirelli Scorpion der Dimension 235/65/17 und Druck liegt bei ca. 2,4 bar. Reifen sind knapp 2 Jahre alt und waren Nagelneu als ich das Auto bekommen habe.

Gruß