

Extrem schlechtes Fahrwerksverhalten

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 29. September 2015 um 11:29

[Zitat von Hans Dampf](#)

Moin Hannes, an den Reifen liegts nicht da bin ich mir ziemlich sicher. Reifen sind Pirelli Scorpion der Dimension 235/65/17 und Druck liegt bei ca. 2,4 bar. Reifen sind knapp 2 Jahre alt und waren Nagelneu als ich das Auto bekommen habe.

Gruß

Hallo,
um einen Reifenschaden auszuschließen solltest du die Reifen doch tauschen.

So ein Bremsplatten kommt auch bei fast neuen Reifen vor.
Falls du keinen 2. Satz zur Verfügung hast, dein 😊 wird wohl einen liegen haben.

Gruß

Hannes